


## TEKNİK RAPOR

Melikgazi İlçesi, Battalgazi Mah., (Ada: 1799, Parsel: 6)  
Ayrık Cad./Sok., 4 kapı numaralı Keriban TÜRKÜDİ ait  
olduğu anlaşılan yapının mahallinde 06/08/2019 günü yapılan tetkikte mezkur,

Tekkatlı yığma yapının yapım tekniğine uyulma-  
dan (taş, tuğla, briket birbirine bindirmeli sistem ve  
uygun harç malzemesi kullanılmadan) inşa edildi  
ğinden dolayı zamanla yapıda çatlaklar temeldeki  
farklı oturmadan dolayı ayrılmalar dışında, kulla-  
nımla birlikte bu çatlak ve ayrılmalar dış etken  
lerden (kar, yağmursuyu, donma etkisi vb) dolayı  
zamanla derinleşmeye başlameye başladığı, kapı ve  
 pencerelerinin olmadığı tavan ve duvar kısımla-  
rında yıkılmalar olduğu tespit edilmiş olup  
belirtilen bu nedenlerden dolayı bulunduğu yerin  
insan yoğunluğu ve araç trafiği sürünüldüğünde  
can ve mal güvenliğini tehdit ettiği  
olan bu yapının en çok 30, otuz gün süre zarfında tamir ya da onarım yapılarak güvenli hale getirilmesi veya yıkılarak tehlikeli durumun ortadan kaldırılması gerektiğine dair müşterek raporumuz,

Başkanlık Makamına saygıyla sunulur.

Tetkik Eden

  
Rafik Duran

Tetkik Eden

  
M. Sami PAŞAZİPAN  
İnşaat Yük. Mühendisi