

TEKNİK RAPOR

Melikgazi İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mah., (Ada:2866, Parsel: 2.)
Akalin Cad./Sok., 9 kapı numaralı Fehmi YILDIRIM 'a ait
olduğu anlaşılan yapının mahallinde 05/08/2019 günü yapılan tetkikte mezkur,

Tek katlı iki adet yığma yapı ve misterrinatı yapının tekniğine uyulmadan (taş, tuğla, biriket birbine bindirmeli sistem ve uygun harc malzemesi kullanılmadan) inşa edildiğinden dolayı zamanla yapıda çatlaklar temeldeki farklı oturmaktan dolayı ayrılmalar oluştuğu, kullanımla birlikte buçatlak ve ayrılmalar dış etkenlerden (kar, yağmur suyu, donma etkisi vb) dolayı zamanla derinleşmeye dikölmeye başladığı kapı ve pencerelerinin olmadığı duvar ve tavan kısımlarında kısmen yıkılmalar olduğu tespit edilmiş olup belirtilen bu nedenlerden dolayı ve bulunduğu yerin insan yoğunluğu ve araç trafiği açısından bulunduğu alan ve mal güvenliğini tehdit ettiği olup, her an tehlike arz etmektedir. Yıkılacak derecede olan bu yapının en çok 30, altuz gün süre zarfında tamir ya da onarım yapılarak güvenli hale getirilmesi veya yıkılarak tehlikeli durumun ortadan kaldırılması gerektiğine dair müşterek raporumuz,

Başkanlık Makamına saygıyla sunulur.

Tetkik Eden
İnşaat Mühendisi
Dip. No: 1013
MELİKGAZİ BELEDİYESİ

Tetkik Eden
İnşaat Mühendisi
M. Sami TAŞKAPAN
İnşaat Yük. Mühendisi